

EVERCOAT®



Manual Mixing Instructions *

2" Puddle
Bead Halfway Across Puddle



4" Puddle
One Bead Across Puddle



6" Puddle
One Bead Across Puddle



8" Puddle
One and A Half Beads Across Puddle

MIX RATIO

	ULTRA	ULTRA XTRA		60°	75°	90°	105°
0%		100%	Work Time	80:00	40:00	21:45	13:00
			Dry Time	140:00	110:00	90:00	62:00
50%	50%		Work Time	30:00	20:00	8:45	5:10
			Dry Time	69:00	40:00	22:00	17:00
100%	100%	0%	Work Time	6:00	4:30	2:10	1:15
			Dry Time	22:00	20:00	16:00	14:00

**Always use 2% hardener*

Note: Times listed may vary slightly

RECOMMENDED REPAIR PROCEDURE



1: CLEAN LIMPIAR

Clean and degrease the body panel to be repaired.
Limpiar y desengrasar el panel de carrocería a reparar.



5: APPLY RAGE® ULTRA XTRA APLICAR LA MASILLA RAGE® ULTRA XTRA

Apply Rage Ultra XTRA with even, firm pressure in a thin coat, apply additional material as needed. Extend Rage Ultra Xtra into the clear coat featheredge area.
Aplicar la masilla Rage Ultra Xtra con una presión firme y uniforme en una fina capa, aplicar material adicional según sea necesario. Extender la masilla Rage Ultra en la superficie biselada con revestimiento transparente.



2: STRAIGHTEN PANEL ENDEREZAR EL PANEL

Straighten the panel to be repaired as needed.
Enderezar el panel a reparar, según sea necesario.



6: SAND & FEATHEREDGE LIJAR Y BISELAR

Sand the filler to shape with 80 grit, then final sand and featheredge with 180 grit.
Lijar la masilla para dar forma con abrasivo de grano 80, luego aplicar el lijado y biselado final con abrasivo de grano 180.



3: PAINT REMOVAL ELIMINACIÓN DE LA PINTURA

Remove paint, only where fractured, with 80 grit in the area to be filled.
Eliminar la pintura, sólo donde esté fracturada, con abrasivo de grano 80 en la parte a rellenar.



7: REMOVE DUST AND INSPECT ELIMINAR EL POLVO E INSPECCIONAR

Remove the sanding dust with clean compressed air and inspect area for coarse sand scratches, pinholes, or imperfections.
Eliminar el polvo de lijado con aire comprimido limpio e inspeccionar la superficie para rasguños de lijado gruesos, picaduras o imperfecciones.



4: PREPARATION PREPARACIÓN

Sand and featheredge the area with 180, then remove sanding dust with clean compressed air.
Lijar y biselar la superficie con 180, luego eliminar el polvo de lijado con aire comprimido limpio.



OPTIONAL: APPLY 440 EXPRESS™ APLICAR 440 EXPRESS™

Use sponge to apply 440 Express™ over entire repair surface.
Usar una esponja para aplicar 440 Express™ sobre toda la superficie de reparación.